




Avec vous,
au cœur de votre sécurité

Bureau de l'accès à l'information et
de la protection des renseignements personnels

Québec, le 2 juillet 2026



Notre référence : 03.06.35293

Objet : Demande de documents



Pour faire suite à votre demande formulée en vertu de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après la « Loi »), vous trouverez ci-joint copie des documents demandés.

Sachez que, selon la *Loi*, il est possible d'exercer un recours en vous adressant, dans les 30 jours de la présente réponse, à la Commission d'accès à l'information au numéro 1 888 528-7741.

Recevez, , nos salutations cordiales.

[ORIGINAL SIGNÉ PAR]

Catherine Ouellet Hotte

Responsable adjointe de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
p.j.

NOTE

DESTINATAIRE : M^e Virginie Beaulieu
Bureau de l'accès à l'information et de la protection des
renseignements personnels

DATE : Le 23 juin 2026

OBJET: Demande d'accès à l'information – 03-06-35293

La présente donne suite à la demande datée du 5 juin dernier de [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Vous trouverez en annexe les informations demandées concernant les bâtiments qui appartiennent à la Société de l'assurance automobile du Québec pour lesquels la présence d'amiante est inscrite dans le plan d'action de gestion de l'amiante.

Espérant le tout à votre convenance.

CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Nom de l'établissement: Siège Social de la SAAQ

Adresse: 333, boulevard Jean-Lesage

Ville: Québec

Code postal: G1K-8J6

SECTEUR SOUS-SOL (intérieur)

Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
Sous-sol Est	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 50-75%
Sous-sol Est	Tuyauterie de glycol refroidi, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 1-5%

SECTEUR RdC EST

Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
Rez-de-chaussée Est	Mur	Panneau de fibrociment	Chrysotile 10-25%

SECTEUR MEZZANINE EST

Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
Mezzanine Est	Mur	Panneau de fibrociment	Chrysotile 10-25%
Mezzanine Est	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
Mezzanine Est	Mur	Panneau de fibrociment	Chrysotile 10-25%
Mezzanine Est	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 50-75%
Mezzanine Est	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
Mezzanine Est	Conduit d'évacuation des chaudières	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 50-75%

SECTEUR RdCO

Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
--------	-----------------------	----------------------------	----------------

Rez-de-chaussée Ouest	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 50-75%
-----------------------	---	-----------------------	-------------------

SECTEUR TOUR SUD			
Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
SUD-1	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi² gris foncé picoté	Chrysotile 0,54-0,66 %
SUD-1	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
SUD-1	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
SUD-2	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi² gris foncé picoté	Chrysotile 0,54-0,66 %
SUD-2	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
SUD-2	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
SUD-4	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi² gris foncé picoté	Chrysotile 0,54-0,66 %
SUD-3	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi² gris foncé picoté	Chrysotile 0,54-0,66 %
SUD-3	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
SUD-3	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
SUD-4	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
SUD-4	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
Cabanon	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%
Cabanon	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 5-10%

SECTEUR MEZZANINE OUEST - Sans amiante

SECTEUR TOUR CENTRE			
Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
CENTRE-1	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
CENTRE-1	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
CENTRE-1	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi² gris foncé picoté	Chrysotile 0,22-0,27%

CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Nom de l'établissement: Siège Social de la SAAQ

Adresse: 333, boulevard Jean-Lesage

Ville: Québec

Code postal: G1K-8J6

SECTEUR TOUR CENTRE

Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
CENTRE-2	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
CENTRE-2	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
CENTRE-2	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi ² gris foncé picoté	Chrysotile 0,22-0,27 %
CENTRE-3	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
CENTRE-3	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
CENTRE-3	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi ² gris foncé picoté	Chrysotile 0,22-0,27 %
CENTRE-4	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
CENTRE-4	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
CENTRE-4	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi ² gris foncé picoté	Chrysotile 0,22-0,27 %
Cabanon	Tuyauterie de chauffage, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%
Cabanon	Tuyauterie d'eau refroidie, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 10-25%

SECTEUR TOUR NORD

Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
--------	-----------------------	----------------------------	----------------

NORD-1	Plancher	Carreau de plancher de 1 pi² blanc picoté	Sans amiante
NORD-1	Plancher	Colle sous le carreau de plancher de 1 pi² blanc picoté	Sans amiante
NORD-1	Plancher	Linoléum gris pâle	Sans amiante
NORD-1	Plancher	Linoléum gris foncé	Sans amiante
NORD-1	Plafond	Carreau de plafond suspendu de 2 pi sur 4 pi blanc texturé de 8 carreaux en saillie	Sans amiante
NORD-1	Plafond	Carreau de plafond suspendu de 2 pi sur 2 pi beige texturé en saillie	Sans amiante
NORD-1	Plafond	Carreau de plafond suspendu de 2 pi sur 4 pi blanc picoté et strié	Sans amiante
NORD-1	Plafond	Carreau de plafond suspendu de 2 pi sur 4 pi légèrement texturé	Sans amiante
NORD-1	Structure	Flocage	Sans amiante

SECTEUR TOUR NORD

Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
NORD-3	Tuyauterie des événements de la plomberie	Tuyau de fibrociment	Amiante présumé
NORD-4	Tuyauterie des événements de la plomberie	Tuyau de fibrociment	Amiante présumé
NORD-5	Tuyauterie des événements de la plomberie	Tuyau de fibrociment	Amiante présumé
NORD-6	Tuyauterie des événements de la plomberie	Tuyau de fibrociment	Amiante présumé
Cabanon	Tuyauterie des événements de la plomberie	Tuyau de fibrociment	Amiante présumé

SECTEUR TOUR EST - Sans amiante

SECTEUR STATIONNEMENT (sous-sol)

Niveau	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
Sous-sol	Mur	Panneau de fibrociment	Chrysotile 10-25%
Sous-sol	Tuyauterie du gicleur, section irrégulière	Pâte cimentaire grise	Chrysotile 50-75%

CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

POSTES DE CONTRÔLE

Ville de l'établissement	Adresse	Code Postal	Composant du bâtiment	Identification du matériau	Type d'amiante
Chicoutimi	KM 240, Route 175 Nord	G7H 5B1	1) Mur périphérique nord-ouest / 2) Mur extérieur	1) Fibrociment - plénum de chauffage / 2) Fibrociment et goudron	Amiante chrysotile
Pointe-Lebel	KM 755, Route 138 Est	G0H 1N0	Présence attendue au niveau du 1) mur périphérique nord / 2) Mur extérieur	1) Fibrociment - plénum de chauffage / 2) Fibrociment et goudron	Amiante chrysotile
Lochaber (route 148)	Route 148 Ouest	J0X 3B0	Présence attendue au niveau du 1) mur périphérique sud / 2) Mur extérieur	1) Fibrociment - plénum de chauffage / 2) Fibrociment et goudron	Amiante chrysotile